



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ที่ ขพ ๗๑๗๐๑/๑๒๔

ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนของราษฎร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

ตามที่ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าทำการสำรวจและแก้ไขปัญหาบ้านพักอาศัยของนางสาวสุภาวดี ไกรนาชล เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร นั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ได้สำรวจพื้นที่และตรวจสอบข้อมูลสาเหตุของน้ำท่วมขังพบว่าบริเวณดังกล่าวเมื่อเกิดฝนตกหนักจะมีน้ำไหลบ่ามาจากทางทิศตะวันออกและไหลข้ามถนนลูกรังสายเฉลิมราษฎร์ลงสู่ห้วยกรอกค้อที่อยู่ทางทิศตะวันตก และได้ผิวถนนลูกรังสายเฉลิมราษฎร์บริเวณเยื้องกับบ้านพักอาศัยของนางสาวสุภาวดี มีท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตรฝังอยู่ แต่พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมราษฎร์ทำให้ถนนยกตัวสูงขึ้นเมื่อมีฝนตกหนักทำให้ท่อระบายน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จากนั้นต่อมาบ้านของนางเล็กซึ่งอยู่ติดกับบ้านพักอาศัยของนางสาวสุภาวดี ได้ปรับปรุงบ้านพักอาศัยโดยได้มีการถมดินสูงขึ้นกว่าเดิมและปิดทับท่อระบายน้ำ และเมื่อฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันจึงท่วมขังบ้านพักอาศัยของนางสาวสุภาวดี ดังกล่าว

๒. แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเจรจากับนางเล็กให้เปิดท่อระบายน้ำที่ถูกฝังปิดไว้พร้อมทั้งทำทางระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำดังกล่าว แต่นางเล็กไม่มีความสามารถที่จะดำเนินการได้แต่ยินยอมที่จะจัดซื้อท่อระบายน้ำให้โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญทำการขุดและฝังท่อระบายน้ำให้ ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าสามารถดำเนินการได้จึงได้ใช้เครื่องจักรพร้อมพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ทำการฝังท่อระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถแก้ไขปัญหาบ้านพักอาศัยของนางสาวสุภาวดี ได้

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากนางเล็กมีเงินจำนวนจำกัดจึงซื้อท่อระบายน้ำแบบใยหิน เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๘ นิ้ว มาเพื่อใช้ระบายน้ำจากหน้าบ้านพักอาศัยของนางสาวสุภาวดี ลงสู่ท่อระบายน้ำใต้ถนนเฉลิมราษฎร์ ซึ่งหากมีฝนตกหนักมากกว่าปกติอาจจะระบายน้ำไม่ทันและเกิดท่วมขังได้อีก

๒. เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน จึงมีการขุดดินเพื่อเปิดทางรับน้ำทางหัวท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันออก ซึ่งเมื่อดินถูกฝนชะล้างก็สะสมในท่อทำให้ท่ออุดตันและทำให้ระบายน้ำได้น้อยลง

ข้อเสนอแนะ

๑. ในอนาคตหากระบายน้ำไม่ทันควรทำการฝังท่อระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
๒. บริเวณที่รับน้ำทางหัวท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันออก ควรสร้างบล็อกคอนกรีตเพื่อป้องกันดินเข้าไปอุดตันท่อระบายน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

- ทราบ
- นายนันทวัฒน์ ไรต์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
ที่ กทม

(นายนิยม สังข์เอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

9. பெயர்

[illegible]



Handwritten signature or mark.



ท่อระบายน้ำแบบโยหิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ท่อระบายน้ำแบบคอนกรีต เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร



12